



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Em 12/06/01
Assessoria de Plenário

INDICAÇÃO nº IND 896 /2001

(Autor: Deputado JOÃO CARLOS – PMDB)

Protocolo Legislativo para registro nº, 918
seguida, à CESS
Em 18/06/01
Stamar Pinheiro Lima
Chefe da Assessoria de Plenário

Sugere providências junto ao Departamento de Estrada de Rodagem (DER) para providenciar o reparo de placas de concreto do viaduto Ayrton Sena.

Senhor. Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal:

Com fundamento no Artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, proponho que esta casa sugira providências junto ao Departamento de Estrada de Rodagem (DER) para providenciar o reparo das placas de concreto do viaduto Ayrton Sena.

JUSTIFICAÇÃO

No viaduto Ayrton Sena existem algumas placas de concreto que estão precisando de reparos.

O reparo dessas placas é necessário para que os veículos que por ali trafegam não corram o risco de sofrerem acidentes e conseqüentemente vitimarem pessoas.

João Carlos
JOÃO CARLOS
Deputado Distrital

PROTOCOLO LEGISLATIVO
IND nº 896 /2001
Em nº 01

0117/05/01