



LIDO
20/02/18
Em...
Legislativa

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

INDICAÇÃO Nº

, DE 2018

IND 13116 / 2018

(Do Deputado RAIMUNDO RIBEIRO - PPS)

**SUGERE AO PODER EXECUTIVO,
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DE SAÚDE DO
DISTRITO FEDERAL, A REFORMA
DO TETO DO CENTRO DE SAÚDE Nº
2, LOCALIZADO NO NÚCLEO
BANDEIRANTE, REGIÃO
ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO
BANDEIRANTE - RA VIII.**

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 143 do seu Regimento Interno, sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a reforma do teto do Centro de Saúde nº 2, localizado no Núcleo Bandeirante, Região do Núcleo Bandeirante - RA VIII.

JUSTIFICAÇÃO

A presente proposição objetiva atender reivindicações da localidade acima citada no que diz respeito à demanda em apreço.

Câmara Legislativa do Distrito Federal

Endereço: Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5 Gabinete 03 - CEP: 70.094-902

Telefone: 3348-8032 - email: dep.raimundo.ribeiro@cl.df.gov.br

PROTOCOLO LEGISLATIVO
IND Nº 13116 / 2018
Fls. Nº 01 MC

SECRETARIA LEGISLATIVA 15/02/2018 17:34

Anna 70255



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Sugerimos a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para atender ao pleito apresentado, o qual tem por objetivo reforma do Teto do Centro de Saúde nº 2, pois existe uma infiltração no teto que inundou boa tarde do Centro de Saúde.

Vale ressaltar que, a ala dos consultórios que atendem o Programa Saúde da Família ficou completamente alagada e segundo a Secretaria de Saúde, os atendimentos da Estratégia e Saúde de Família ficaram suspensos.

Pelo exposto, conclamo o apoio dos nobres pares a acolhida da presente proposição.

Sala de Sessões, em de de 2018


Deputado **RAIMUNDO RIBEIRO**

Autor

Câmara Legislativa do Distrito Federal

Endereço: Praça Municipal - Quadra 2 - Lote 5 Gabinete 03 - CEP: 70.094-902

Telefone: 3348-8032 - email: dep.raimundo.ribeiro@cl.df.gov.br





Centro de saúde do DF inunda após vazamento; veja vídeo

Vazamento no posto do Núcleo Bandeirante começou às 6h50 desta quarta; água caiu direto dos pontos de energia, dizem servidores. Computadores e macas ficaram danificados.



Por Vinícius Cassela, TV Globo

07/02/2018 15h05 - Atualizado há menos de 1 minuto




Centro de Saúde alaga no Núcleo Bandeirante, no DF


PROTOCOLO LEGISLATIVO
IND Nº 13.116 / 2018
Fis. Nº 02 MC

O Centro de Saúde nº 2 do Núcleo Bandeirante, no DF, amanheceu nesta quarta-feira (7) com uma infiltração no teto que inundou boa parte do local. Não chovia no momento, mas segundo servidores, por volta de 6h50 a água começou a escorrer pelos "spots" de luz da entrada principal do prédio e pelos interruptores de energia.

Em um dos vídeos (veja acima) é possível ver que a água inundou todo o chão e molhou computadores, mesas e macas de atendimento aos pacientes.

A ala dos consultórios que atendem o Programa Saúde da Família ficou alagada. Segundo a Secretaria de Saúde, os atendimentos da Estratégia e Saúde da Família foram suspensos e devem ser reestabelecidos na quinta-feira (8).





📷 Água correu pelas lâmpadas e alagou Centro de Saúde do Núcleo Bandeirante, no DF (Foto: Arquivo pessoal)


"Um dos blocos não pode ter suas lâmpadas acesas", informou a secretária. Em nota, a pasta disse ainda que o vazamento de água é consequência do "deslocamento de um joelho ressecado pela mudança de temperatura".

Segundo relatos dos funcionários, rachaduras se abriram em alguns pontos do prédio. Eles dizem que quando chegaram pela manhã para trabalhar, começaram a arrumar o espaço para o atendimento e foram surpreendidos pelos vazamentos.

"A gente ficou com medo de acontecer um curto circuito por conta de toda a água que caia."

PROTOCOLO LEGISLATIVO
IND Nº 13116 / 2018
Fis. Nº 02 VERSO - MC

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Água jorra em unidade de saúde do Núcleo Bandeirante

A Secretaria ainda informa que "as manutenções são feitas de forma periódica e que o prédio passou por algumas reformas", mas não soube precisar quando. Ainda segundo eles, "a empresa que presta assistência e manutenção predial já se encontra no local fazendo os reparos".

Leia mais notícias sobre a região no **G1 DF**.

BRASÍLIA

DISTRITO FEDERAL

MAIS DO G1

Blog da Andréia Sadi

Maia diz que fevereiro é 'limite' para aprovar Previdência e que não fará 'jogo de empurra'

HÁ 2 HORAS · EM BLOG DA ANDREIA SADI

Relator da reforma apresenta texto final; governo quer votar até dia 28

HÁ 2 HORAS


'Março é pouco provável', diz Meirelles

HÁ 2 HORAS

Viagem inédita

VÍDEO mostra primeiras horas de conversível no espaço

Tesla Roadster foi lançado ao espaço como carga de teste para foguete.



HÁ 8 MINUTOS · EM AUTO ESPORTE




CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA LEGISLATIVA

DISTRIBUIÇÃO DE INDICAÇÃO

Ao Setor de Protocolo Legislativo-SPL para as devidas providências e, em seguida, ao Setor de Apoio às Comissões Permanentes – SACP, para encaminhamento para análise de mérito.

- | | |
|--|---|
| ☐ CCJ (art. 63/RICLDF) | ☐ CAF (art. 68/RICLDF) |
| ☐ CEOF (art. 64/RICLDF) | ☒ CESC (art. 69/RICLDF) |
| ☐ CAS (art. 65/RICLDF) | ☐ CSEG (art. 69-A/RICLDF) |
| ☐ CDC (art. 66/RICLDF) | ☐ CDESCTMAT (art. 69-B/RICLDF) |
| ☐ CDDHCEDP (art. 67/RICLDF) | ☐ CFGTC (art. 69-C/RICLDF) |

Brasília, 21 de fevereiro de 2018.


Marcelo Frederico Medeiros Bastos
Matrícula 13.821
Assessor Especial

