



**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**  
**GABINETE PARLAMENTAR DO D<sup>E</sup>**

**OLAIR FRANCISCO**

IND 13061/2013

INDICAÇÃO Nº

(Do Senhor Deputado OLAIR FRANCISCO – PT do B)

Em, 01/10/13

Assessoria de Planário

Sugere ao Poder Executivo através da Novacap, que providencie a substituição da tampa do bueiro localizado na QR 115 conjunto 02 frente à casa 02 – Região Administrativa de Samambaia – RA XII

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 143 do Regimento Interno, sugere ao Poder Executivo através da Novacap, que providencie a substituição da tampa do bueiro localizado na QR 115 conjunto 02 frente à casa 02 – Região Administrativa de Samambaia – RA XII

**JUSTIFICAÇÃO**

A referida proposição tem como objetivo atender as diversas reivindicações de moradores e transeuntes que reclamam do estado de má conservação das bocas de lobo localizadas em Samambaia.

Os bueiros sem proteção representam grande problema para o trânsito, pois contribuem para acidentes de tráfego com motociclistas e desgaste de veículos. No período de chuvas fortes, onde há incidências de enchentes, a ausência das proteções podem causar graves acidentes com veículos e pedestres.

Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões em Brasília, 30 de Setembro de 2013.

  
**OLAIR FRANCISCO – PT do B**  
Deputado Distrital

AR

Setor Protocolo Legislativo

IND Nº 13061/2013

Folha Nº 01 R 11A

PROPOSTA DE LEI Nº 13061/2013

12/9/13



# CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

PRESIDÊNCIA

Assessoria de Plenário e Distribuição



Ao Protocolo Legislativo, para registro, e, em seguida, ao SACP, para conhecimento e providências protocolares, informando que a matéria tramitará, em análise de mérito, na CSEG (art. 69-A, I, "a", do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal).

Brasília-DF, 02/10/2013.

FELIPE TRICHES  
Consultor Legislativo  
Matrícula nº 16.786

Setor Protocolo Legislativo

JND Nº 3061/2013

Folha Nº 02 R 17A