



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO PAULO TADEU

INDICAÇÃO Nº

IND 5494/2008

(Do Sr. Deputado Paulo Tadeu)

L I D O
Em 15 / 10 / 08

Assessoria de Plenário

Ar. Protocolo Legislativo para registro e, em
seguida, o **COFJCTH#**

Em 15 / 10 / 08

Assessoria de Plenário e Distribuição

[Assinatura]
Assessoria de Plenário e Distribuição

Assessoria de Plenário e Distribuição

Reivindica providências junto à Administração Regional de Samambaia, a construção do Sistema de drenagem pluvial na QR 408 de Samambaia.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal:

Com Base no art. 143 do seu Regimento Interno da Câmara Legislativa, sugerimos a Administração Regional de Samambaia que construa o sistema de drenagem pluvial na QR 408, conjunto 08 em frente ao lote 12, e no conjunto 09 próximo ao lote 01.

JUSTIFICAÇÃO

A população do local tem sofrido com constantes alagamentos durante os períodos de chuva. A medida em questão busca solucionar o problema das enxurradas que descem esta rua, causando grandes transtornos para a comunidade. Seguem anexadas a este requerimento fotos dos locais.

Conclamo os nobres pares a aprovarem a presente indicação que ora lhes apresento.

Sala das Sessões, em

[Assinatura]

DEPUTADO PAULO TADEU

PROTOCOLO LEGISLATIVO
IND Nº 5494/08
Fls. Nº 01 R. TA

ASSESSORIA DE PLENARIO
Recebi em <u>19/10/08</u> às <u>9:05</u>
<i>[Assinatura]</i>
Assinatura <u>76965</u> Matrícula




CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO PAULO TADEU

FOTOS DO LOCAL




QR 408 Conj 08 Lote 12






CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO PAULO TADEU



QR 408 Conj 09 Lote 01

FOTOS DO LOCAL





CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DO DEPUTADO PAULO TADEU




Foto da rua sem nenhuma boca de lobo

