

Em 17/08/05
Assessoria de Planário



ASSEMBLEIA DE PLANÁRIO
Data em 16/8/05 às 16h15
13-243-7
Matrícula

GABINETE DO DEPUTADO

LESTA

INDICAÇÃO Nº

IND 3719/2005

Autor **Deputado CHICO FLORESTA**

Ao Protocolo Legislativo para registro e, em seguida à CAS.
Em 18/08/05.

[Signature]
Chefe da Assessoria de Planário

Sugere ao Diretor Presidente da Companhia de Saneamento do Distrito Federal – CAESB o urgente conserto do sistema de coleta de esgoto proveniente da Quadra 510 Sul.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa, sugere ao Diretor Presidente da Companhia de Saneamento do Distrito Federal – CAESB *o urgente conserto do sistema de coleta de esgoto proveniente da Quadra 510 Sul*

JUSTIFICAÇÃO

Os moradores da Quadra SQS 310, bem como os comerciantes da Quadra 510 Sul, divididas pela via W-2, na Asa Sul, reclamam, com inteira razão, dos problemas ocasionados por defeitos no sistema de coleta de esgoto da quadra comercial. As caixas de gordura e a tubulação, implantadas há muitos anos, apresentam toda sorte de defeitos e, provavelmente, não obedecem aos padrões definidos pela CAESB, provocando vazamentos, que causam um odor insuportável.

Os efluentes escorrem pelas calçadas e pelas vias, causando transtornos, tanto para os moradores, quanto para os usuários do comércio e para as pessoas que ali trabalham. A responsável pela solução do problema é a CAESB.

Nesse sentido, e entendendo ser justa e legítima a presente reivindicação, rogo aos nobres pares a aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões em,

[Signature]
CHICO FLORESTA
Deputado Distrital – PT/DF

PROTOCOLO LEGISLATIVO
IND Nº 3719, 2005
Fls. N.º 01 *Abiane*