

Em 02/09/03

Assessoria de Plenário



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADO DISTRITAL BRUNELLI

INDICAÇÃO Nº IND 261/2003 3  
(Do Sr. Deputado Brunelli)

Protocolo Legislativo para registro

seguida, à CAS.  
Em 02/09/03.

Paulo Roberto Guimarães da Castro  
Chefe da Assessoria de Plenário

Sugere ao Senhor Secretário de Infra-estrutura e Obras do Distrito Federal, a urgente melhoria da rede de captação de águas pluviais na avenida localizada entre a QSF 16 e o SESC/Terminal Rodoviário de Taguatinga Sul, RA III.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do art. 143 do seu Regimento Interno, sugere ao Senhor Secretário de Infra-estrutura e Obras do Distrito Federal, a urgente melhoria da rede de captação de águas pluviais na avenida localizada entre a QSF 16 e o SESC/Terminal Rodoviário de Taguatinga Sul, RA III.

### JUSTIFICAÇÃO

No período chuvoso a citada área torna-se uma verdadeira lagoa, deixando os moradores ilhados. Localizada no final de um declive, que se inicia na EPCT-Sul, recebe toda água que não conseguiu ser captada pela rede de águas pluviais que fica acima daquela área. O resultado não poderia ser outro: a rede não suporta tamanho volume de água e, consequentemente, os danos causados àquela população não tem precedente.

Em virtude disso, o risco de proliferação de doenças é iminente. A única solução é aumentar a capacidade de captação de águas pluviais. O custo é baixíssimo se comparado aos benefícios que proporcionaremos àqueles moradores, ao Setor de Oficinas e ao comércio local.

Encaminho com esta indicação fotos que comprovam a penúria porque passa aquela população, tendo a certeza de que, o que não nos escandaliza, também nos define.


Sala das Sessões, em

**BRUNELLI**  
Deputado Distrital - PPB

PROTÓCOLO LEGISLATIVO  
IND n.º 261/03  
Fls. n.º 1



PROTOCOLO LEGISLATIVO	
IND. n.:	761 / 03
Fis. n.:	2





PROTOCOLLO LEGISLATIVO  
IND n. 261 / 03  
Fla. n. 3





PROTOCOLO LEGISLATIVO  
IND n. 261 103  
Fls. n. 4

---

*[A large, diagonal black mark or signature is drawn across the bottom right corner of the stamp area.]*