

IND 10316 /2013

INDICAÇÃO Nº
(Do Senhor Deputado Evandro Garla)

Sugere à Administração de Samambaia junto a CEB – Companhia Energética de Brasília, reparo nas lâmpadas dos postes da QR 523 A/E em frente à Clínica da Família, Samambaia Sul, Região Administrativa de Samambaia- RA XII.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, com fulcro no art. 143 do Regimento Interno, sugere à Administração de Samambaia junto a CEB – Companhia Energética de Brasília, reparo nas lâmpadas dos postes da QR 523 A/E em frente à Clínica da Família, Samambaia Sul, na Região Administrativa de Samambaia– RA XII.

JUSTIFICAÇÃO

A falta de iluminação é uma reivindicação dos moradores dessas quadras que tem encontrado dificuldades na passagem pelo local, criando assim receio e insegurança aos transeuntes, a tempo que as lâmpadas dos postes estão queimadas e a CEB nada tem feito para solucionar o problema.

Assim, solicito a Administração da Região Administrativa de Samambaia, junto à CEB que envide esforços com vistas a atender a reivindicação supracitada, a qual é de grande importância para a segurança dos moradores daquela região.

Sendo assim, conclamo aos nobres Pares desta Câmara Legislativa para a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões, / de 2013.


EVANDRO GARLA
Deputado Distrital- PRB/DF

Setor Protocolo Legislativo

IND Nº 10316 / 2013

Folha Nº. 01 *Garla*

ASSESSORIA DE EVANDRO E DISTRITO - 09/04/2013 14:25



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

ASSESSORIA DE PLENÁRIO E DISTRIBUIÇÃO

Ao Protocolo Legislativo para registro e, em seguida, ao SACP para conhecimento e providências protocolares informando que a matéria tramitará, em análise de admissibilidade, conforme dispositivos do RICLDF, na **CAS** (art. 65, I, m).

Em, 12/04/2013


ITAMAR PINHEIRO LIMA
Chefe da Assessoria
Mat. 10.694

Setor Protocolo Legislativo
IND N° 103161 2013
Folha N° 02 *paralela*