

**IND 10126 /2013**  
**INDICAÇÃO Nº**  
(Do Senhor Deputado Evandro Garla)

**Sugere a Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal a realização de reparos no sistema de captação de água pluviais e redes de esgoto da Rua D, Nova Colina, Condomínio Petrópolis, na Região Administrativa de Sobradinho- RA V.**

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, com fulcro no art. 143, do Regimento Interno, sugere a Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal a realização de reparos no sistema de captação de águas pluviais e redes de esgoto da Rua D, Nova Colina, Condomínio Petrópolis, na Região Administrativa de Sobradinho- RA V.

**JUSTIFICAÇÃO**

Os moradores de Sobradinho têm enfrentado problemas com o sistema de captação de águas pluviais e redes de esgoto locais, com o transbordamento constante de dutos entupidos, representando sérias ameaças à saúde da população local, principalmente das crianças que costumam brincar nas ruas. O problema se repete sempre que chove e os moradores ainda não foram contemplados com a solução definitiva do problema, o que, dado sua característica requer premente equacionamento.

Dada à relevância da solicitação é que remeto o pleito à apreciação. Razão pela qual entendo oportuna a presente proposta.

Sendo assim, conclamo aos nobres Pares desta Câmara Legislativa para a aprovação da presente indicação.

Sala das Sessões, / de 2013.

**Evandro Garla**  
**Deputado Distrital- PRB**



Sector Protocolo Legislativo  
IND Nº 10126/2013  
Folha Nº 01-0



## CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

### ASSESSORIA DE PLENÁRIO E DISTRIBUIÇÃO

---

Ao Protocolo Legislativo para registro e, em seguida, ao SACP para conhecimento e providências protocolares informando que a matéria tramitará, em análise de admissibilidade, conforme dispositivos do RICLDF, na **CDESCTMAT** (art. 69-B, j).

Em, 1º/04/2013

  
**ITAMAR PINHEIRO LIMA**  
Chefe da Assessoria  
Mat.10.694

Setor Protocolo Legislativo  
JND Nº 10126/2013  
Folha Nº 02-φ