




RQ 1413 /2012

REQUERIMENTO Nº
(da Deputada Liliane Roriz)



Requer o encaminhamento de pedido de informação a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, sobre o assunto que especifica.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal:

Com amparo nos arts. 60, XXXIII, da Lei Orgânica do Distrito Federal c/c o art. 15, inciso III, art. 39, § 2º inciso XII e art. 40 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do DF, venho requerer que sejam prestadas pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, dentro do prazo de 30 dias, sob pena de crime de responsabilidade, as seguintes informações:

1) Cumprimento das normas estabelecidas na Licença de Instalação nº 008/2008 – IBAMA/DF e documentação que valide as determinações contidas no Plano de Gestão Ambiental de Implantação do Setor Noroeste, que tratam especificamente dos seguintes assuntos:

- a) Cópia das Atas das reuniões realizadas até a presente data pela Comissão Permanente de servidores de diversos órgãos do Distrito Federal responsáveis pelo acompanhamento e controle de erosão e assoreamento de todas as nascentes, do Ribeirão Bananal e do lago Paranoá;
- b) Cópia do relatório técnico semanal produzido pela empresa contratada para monitoramento das construções e fiel cumprimento das normas determinadas no Plano de Gestão Ambiental de Implantação do Setor Noroeste;
- c) Documentação referente ao sistema de drenagem, antes da construção das projeções residenciais e da ocupação do setor;
- d) Documentação referente às medidas necessárias visando à proteção dos cursos d'água;
- e) Documentação que confirme quais as medidas que estão sendo realizadas para o fiel cumprimento de que trata o item 28 da Licença de Instalação nº 008/2008 – IBAMA/DF, que dispõe sobre "A proibição da localização do canteiro de obras próximo a nascentes e cursos d'água e o

ASSASSORIA DE SERVIÇOS E DISTRITO FEDERAL

3




CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA DEPUTADA DISTRITAL LILIANE RORIZ

desmatamento de vegetação existente às margens dos corpos hídricos locais, respeitando-se as Áreas de Preservação Permanente – APP;

- f) Documentação referente ao Programa de Monitoramento da qualidade das águas subterrâneas e do Ribeirão Bananal, o sistema de drenagem pluvial, com o intuito de detectar e prevenir a ocorrência de assoreamento e poluição do Lago Paranoá e do Ribeirão Bananal.

JUSTIFICAÇÃO



O Requerimento ora apresentado tem a finalidade de obter informações detalhadas e precisas dos projetos e das medidas de fiscalização que os órgãos do Poder Executivo do Distrito Federal têm adotado em relação à proteção e prevenção a ocorrência de assoreamento e poluição do Lago Paranoá, tendo em vista as matérias veiculadas na imprensa local, conforme *matéria veiculada no Portal do G1, no site da Associação Nacional dos Engenheiros Ambientais- ANEAM, noticiado no DFTV, em 05/04/2012, assim descrita:*

".....

"Depois que começaram as construções no Setor Noroeste, no Distrito Federal, a Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) alertou para o risco de assoreamento do Lago Paranoá.

Em 2011, a diretoria de engenharia da Caesb encaminhou ao GDF um relatório sobre o problema. O documento diz que na área da Ponte do Bragueto, no extremo norte do lago, foi verificado grande crescimento da área assoreada, com vegetação em uma larga faixa antes ocupada pelo Lago Paranoá. O motivo seria a descarga de águas pluviais do Setor Noroeste.

Já faz um ano que a Terracap foi comunicada do dano ambiental. A assessoria de imprensa da empresa informou que já foram investidos cerca de R\$ 30 milhões em um sistema de drenagem, que já estaria em operação.

Mas o problema persiste no Setor Noroeste, onde não há bocas de lobo na maioria das pistas. Em alguns pontos do bairro o trabalho para instalar a tubulação para captar água da chuva começou, mas não foi concluído.

Algumas construtoras tiveram que improvisar um desvio para drenar a água das obras. Uma lagoa foi formada dentro do Parque Burle Marx, que depois segue para o sistema de drenagem pluvial, onde ocorre o encontro do Ribeirão do Bananal com o Lago Paranoá.

A água despejada no lago chega totalmente suja. A terra acumulada na tubulação já entupiu uma das saídas do sistema de drenagem. E o assoreamento do Lago Paranoá, denunciado pela Caesb, se agrava a cada dia.

Para a analista em urbanismo e meio ambiente, Mônica Veríssimo, as obras no Setor Noroeste não estão obedecendo às normas da licença ambiental. "O Noroeste é tudo,




CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA DEPUTADA DISTRITAL LILIANE RORIZ

menos um bairro ecológico. É possível ver que a vegetação vem sendo retirada para abertura de vias. Sem contar que a água drenada não poderia ser levada para o Bananal, o que vem acontecendo diariamente."

Por essa razão, e tendo em vista que uma das funções do Poder Legislativo é a de acompanhar e fiscalizar os atos do Poder Executivo encaminho o presente requerimento de informação.

Sala das sessões, em


Liliane Roriz
Deputada Distrital





CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria do Plenário e Distribuição

Ao Protocolo Legislativo para registro e posteriormente, ao Secretário-Geral do Gabinete da Mesa Diretora para deliberação.

Em, 07/21/2012


ITAMAR PINHEIRO LIMA
Chefe da Assessoria

