



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

IND 2362 /2011

INDICAÇÃO Nº 2011 (Do Sr. Deputado Chico Vigilante)

L I D O
Em 28/6/2011
Estor
Assessoria de Plenário

Ao Setor de Protocolo Legislativo para registro
e em seguida à:

☐ CCJ ☐ CEEF ☒ CAS ☐ CDC
☐ CSEG ☐ CAF ☐ CES ☐ CDDHCEDP
☐ CDESCIMAT

Em 29/06/11
29/06/11
Rafael Pereira Lima
Chefe de Assessoria de Plenário

Sugere à Companhia Energética de Brasília - CEB a realização de vistoria técnica na rede de iluminação no complexo que envolve a Rodoviária do Plano Piloto.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 143 do Regimento Interno, sugere ao Senhor Presidente da Companhia Energética de Brasília - CEB providências necessárias para realização de vistoria técnica na rede de iluminação nas imediações e no interior da Rodoviária do Plano Piloto.

JUSTIFICAÇÃO

ASSESSORIA DE PLENÁRIO
Recebido em 21/6/11 às 17h10
Estor 11928
Assinatura Matrícula

A Indicação é o instrumento de que nos servimos para encaminhar aos órgãos e entidades da Administração Pública do Distrito Federal a sugestão de medidas da competência desses órgãos e não da Câmara Legislativa. Pois bem, a vistoria técnica do sistema de iluminação nas imediações e no interior da Rodoviária do Plano Piloto apontará a necessidade de substituição dos refletores e lâmpadas danificados, da instalação de postes de iluminação que estão faltando, fixação da fiação que se encontra exposta e outros reparos que se fazem imprescindíveis para a conservação do patrimônio público.

Pelo exposto, esperamos a imediata acolhida da sugestão aqui encaminhada.

Sala das Sessões, de junho de 2011.

PROTOCOLO LEGISLATIVO
IND Nº 2362 /2011
Fis. Nº 01 BIA

Chico Vigilante
Deputado Chico Vigilante - PT