



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

GABINETE PARLAMENTAR DO D

LAIR FRANCISCO

IND 12580 /2013

INDICAÇÃO Nº

(Do Senhor Deputado OLAIR FRANCISCO – PT do B)

Em, 19/09/13
Assinatura de Flávio

Sugere ao Poder Executivo através da Novacap, que providencie a substituição da tampa do bueiro localizado na QR 125 Conjunto 01 em frente a casa 08 – Região Administrativa de Samambaia – RA XII

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 143 do Regimento Interno, sugere ao Poder Executivo através da Novacap, que providencie a substituição da tampa do bueiro localizado na QR 125 Conjunto 01 em frente a casa 08 – Região Administrativa de Samambaia – RA XII

JUSTIFICAÇÃO

A referida proposição tem como objetivo atender as diversas reivindicações de moradores e transeuntes que reclamam do estado de má conservação das bocas de lobo localizadas na Samambaia.

Os bueiros sem proteção representam grande problema para o trânsito, pois contribuem para acidentes de tráfego com motociclistas e desgaste de veículos. No período de chuvas fortes, onde há incidências de enchentes, a ausência das proteções podem causar graves acidentes com veículos e pedestres.

Diante do exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões em Brasília, 05 de Setembro de 2013.


OLAIR FRANCISCO – PT do B
Deputado Distrital

CMR

ASSISTENTE DE SERVIÇO 09842013 13:50

Setor Protocolo Legislativo

IND Nº 12580/2013

Folha Nº 01 Paulo



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

PRESIDÊNCIA

Assessoria de Plenário e Distribuição



Ao Protocolo Legislativo, para registro, e, em seguida, ao SACP, para conhecimento e providências protocolares, informando que a matéria tramitará, em análise de mérito, na CSEG (art. 69-A, I, "a", do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal).

Brasília-DF, 11/09/2013.

FELIPE TRICHES
Consultor Legislativo
Matrícula nº 16.786

Setor Protocolo Legislativo

IND Nº 125301/2013

Fl Nº 02 Paul