



CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete Deputado Peniel Pacheco

LIDO
Em 04 / 04 / 06
998
Assessoria de Plenário

IND 5299 / 2006

INDICAÇÃO Nº
(Do Sr. Deputado PENIEL PACHECO – PDT)

Ao Protocolo Legislativo para registro e, em
seguinte data:

06 04 , 06 .

Priscilla Pacheco Lima
Chefe da Assessoria de Plenário

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio da SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS DO DISTRITO FEDERAL, providências no sentido de elaborar estudos técnicos a fim de sanar os problemas de inundações nas proximidades da Quadra 402 da Asa Norte, na Região Administrativa de Brasília – RA I.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal, com base no art. 143 do Regimento Interno, sugere ao Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Infra-Estrutura e Obras do Distrito Federal, providências no sentido de elaborar estudos técnicos a fim de sanar os problemas de inundações nas proximidades da Quadra 402 da Asa Norte, na Região Administrativa de Brasília – RA I.

JUSTIFICAÇÃO

A presente Indicação sugere à Secretaria de Infra-Estrutura e Obras do Distrito Federal, a elaboração de estudos técnicos a fim de sanar os problemas de inundações nas proximidades da Quadra 402 da Asa Norte, decorrente das constantes chuvas, agravado pela falta de escoamento de água.

A rua da Comercial Local transforma-se em um rio a cada chuva forte, chegando a água a atingir altura superior aos pneus dos carros, causando não só prejuízos aos proprietários dos veículos, como ao trânsito local que se torna caótico, conforme fotos em anexo.

Essa água não escoada atinge o interior da quadra residencial, inundando também as garagens e pilotis dos blocos, elevando mais ainda os prejuízos.


Com o intuito de atender à reivindicação dos moradores e comerciantes da localidade, já cansados de tantos transtornos, é que conclamamos os nobres Deputados, no sentido de aprovar a presente Indicação.

PENIEL PACHECO
Deputado Distrital – PDT

PROTOCOLO LEGISLATIVO
IND Nº 5299 / 2006
Fis. Nº 01 *Nbiano*

ASSESSORIA DE PLENÁRIO
Recebi em 21 / 03 / 06 às 15h

Assinatura *23.243-2*
Matrícula



PROTOCOLLO LEGISLATIVO
IND. N° 5299 / 2006
Fig. N° 02 *Nasione*



PROTOCOLLO LEGISLATIVO
INDIP. 5299/2006
FEB. 03 N. 03 N. 03





PLATE: 5299 2006
IND 5299 2006
FRS: 04 Nonant



PROTOCOLLO LEGISLATIVO
IND. N° 5299/2006
Fis. N° 06 Nonant