



LIDO
Em 24 / 11 / 05
Assessoria de Plenário

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete do deputado **Pedro** (MDB)

INDICAÇÃO Nº

IND 4604/2005

(Do Senhor Deputado PEDRO PASSOS)

AO Protocolo Legislativo para registro e. 501
seguida à CAC
Em 06 / 12 / 05

[Assinatura]
Presidente do Conselho da Assessoria de Plenário

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infra-Estrutura e Obras, a promover a construção de uma rotatória na EPDB-025 na entrada de acesso ao Condomínio do Lago Sul – RA XVI.

Excelentíssimo Senhor Presidente da CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art. 143, do Regimento Interno desta Casa, sugere ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infra-Estrutura e Obras, a promover a construção de uma rotatória na EPDB-025 na entrada de acesso ao Condomínio do Lago Sul – RA XVI.

JUSTIFICAÇÃO

Os moradores do Setor Habitacional Dom Bosco, reivindicam a construção de uma rotatória na EPDB-025 na entrada de acesso ao Condomínio do Lago Sul. Conforme relato dos mesmos, esta é uma reivindicação antiga que ainda não encontrou solução. A construção de rotatória é de fundamental importância, pois inúmeros acidentes, acontecem naquela localidade.

2005/11/05 15:52:54

[Assinatura]

PROTOCOLO LEGISLATIVO
IND Nº 4604/05
Fis. Nº 01 910



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Gabinete do deputado **Pedro Passos** (PMDB)

Cabe ao Poder Público alcançar solução definitiva para essa situação insustentável de insegurança e proporcionar tranquilidade e bem-estar aos cidadãos.

A construção da rotatória na referida avenida é apenas umas das ações a serem desenvolvidas para a melhoria da qualidade de vida da população. Outras demandas dizem respeito à intensificação de rondas ostensivas e ao aumento do efetivo policial, à construção de calçadas nas vias de acesso aos condomínios, etc.

Sendo esse pleito de relevante interesse público, proponho aos nobres pares a aprovação da presente Indicação.

Sala das Sessões, em.....

DEPUTADO PEDRO PASSOS
AUTOR

