

Ac Protocolo Legislativo para registro e, em
seguida, à CESS
Em 02/07/01.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL



INDICAÇÃO nº

IND 1020 /2001

Atamir Pereira Lima
Chefe da Assessoria de Plananc.

(Autor: Deputado JOÃO CARLOS – PMDB)

**Sugere providências junto à CAESB
no sentido de resolver o problema do
mau cheiro provocado pela Estação
de Tratamento de Esgoto localizada
na Quadra 01 de Sobradinho.**

Senhor Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Com fundamento no Artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, proponho que esta casa sugira providências à CAESB para resolver o problema do mau cheiro provocado pela Estação de Tratamento de Esgoto localizada na Quadra 01 de Sobradinho.

JUSTIFICAÇÃO

A Estação de Tratamento de Esgoto da CAESB está localizada dentro da cidade de Sobradinho, especificamente na Quadra 01. Os moradores desta quadra ao longo destes anos vêm sofrendo com esta proximidade, pois a referida Estação, além do mau cheiro que provoca, atrai um grande número de insetos, comprometendo a saúde da comunidade, principalmente as crianças e idosos.

Diante do exposto, peço aos meus ilustres pares, apoio para a aprovação desta indicação, que com certeza irá atender antigas reivindicações da população e em especial os moradores da Quadra 01 de Sobradinho.

Sala das Sessões, em de junho de 2001.

João Carlos
JOÃO CARLOS
Deputado Distrital

Ind 1020 01
01 BIA