

Ao Protocolo Legislativo para registro e, em
seguida, à CESS
Em 28/03/01

Flamar Pinheiro Lima
Chefe da Assessoria de Plenário

CÂMARA LEGISLATIVA
DO DISTRITO FEDERAL

IND 276 /2001

INDICAÇÃO N.º
(Autor: Deputado Rajão - PMDB)

Sugere à Secretaria de Estado de
Infra-Estrutura e Obras a realização
de reparos no sistema de captação de
águas pluviais e redes de esgoto do
Cruzeiro Novo, RA XI.

A CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do art.
143 do seu Regimento Interno, sugere à Secretaria de Estado de Infra-Estrutura
e Obras a realização de reparos no sistema de captação de águas pluviais e
redes de esgoto do Cruzeiro Novo, RA XI.

JUSTIFICAÇÃO

Os moradores do Cruzeiro Novo têm enfrentado problemas com o
sistema de captação de águas pluviais e redes de esgoto locais, com o
transbordamento constante de dutos entupidos, representando sérias ameaças
à saúde da população local, principalmente das crianças que costumam brincar
nas ruas. O problema se repete sempre que chove, e os moradores ainda não
foram contemplados com a solução definitiva do problema, o que, dado sua
característica, requer premente equacionamento.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação
da presente Indicação.

Sala das Sessões,

Rajão
RAJÃO
Deputado Distrital - PMDB

PROTOCOLO LEGISLATIVO
IND n.º 276/01
Fls. n.º 01/00

27 03 01

0:20:41 AM 10/03/01 AN 4:02:0