

IND 065/2000

INDICAÇÃO Nº
(Do Senhor Deputado José Edmar-PMDB)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal a adequação do balão de acesso ao Paranoá, localizado na rodovia DF - 015.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do art. 105 de seu Regimento Interno, sugere ao Excelentíssimo Senhor Governador do Distrito Federal a adequação do balão de acesso norte, do Paranoá, localizado na Rodovia DF-015 de modo a dota-lo de componentes que assegurem um nível satisfatório de segurança a condutores de veículos e pedestres.

JUSTIFICATIVA


A medida proposta é do mais alto interesse comunitário. É raro o dia em que não ocorra acidente no balão de acesso do Paranoá Norte, no cruzamento da Avenida Central com a DF-015, próximo ao Terminal Rodoviário.

Um sem número de vidas e bens materiais se perderam em batidas e atropelamentos naquela estrutura viária que, tal como foi implantada, constitui verdadeira armadilha diária para os transeuntes. Ainda no dia 15 de fevereiro do corrente ano, um acidente fatal vitimou o cidadão Pedro cujo sobrenome ficará no anonimato das centenas de vítimas que encontraram seu desfecho naquele local aumentando a ansiedade dos moradores com relação a sua segurança e tornando inadiáveis as medidas que ora se propõe.

Ante o exposto, esperamos o apoio dos Ilustres Pares para nossa proposição.

Sala das Sessões em,

Deputado **JOSÉ EDMAR - PMDB**



008 AN 9:19 21 MAR 00