Total do Anexo VIII.2 - Serviços Complementares

Anexo V	Anexo VIII.2.A - PLOTAGEM DE PLANTAS								
Itom	Descrição do Incumo	l lmid	Ouent	Preço Unitá	Preço Unitário			Mediana	Total
Item	Descrição do Insumo	Unid.	Quant.	Preço 1	Preço 2	Preço 03	- Média	iviediana	Considerado
	Plotagem de planta								
	monocromática em plotter								
	com papel de 90 cm de								
1	largura. O custo é por	m	100		R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00
	metro linear medido no								
	sentido em que o rolo de								
	papel se desenrola.								
Subtota	l :	· ·		· ·	· ·		•	•	R\$ 1.000,00

Anexo V	Anexo VIII.2.B - SERVIÇO DE CHAVEIRO								
Item	Descripão de Incomo	Unid.	Quant.	Preço Unitário			-Média	Mediana	Total
iteiii	Descrição do Insumo	Oilia.	Quant.	Preço 1	Preço 2	Preço 03	Ivieuia	IVICUIAIIA	Considerado
1	Abertura de portas, móveis, carros e cadeados	Unid.	50	R\$ 100,00	R\$ 50,00	R\$ 60,00	R\$ 70,00	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00
2	Troca de Segredo de Fechaduras de portas e móveis com modelagem de 01 (uma) chave	Unid.	40	R\$ 90,00	R\$ 40,00	R\$ 80,00	R\$ 70,00	R\$ 80,00	R\$ 2.800,00
3	Modelagem de chave normal de porta e móveis (Yale) com fornecimento de 01 (uma) chave	Unid.	40	R\$ 80,00	R\$ 40,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 2.400,00
4	Modelagem de chave tetra com forneciemento de 01 (uma) chave	Unid.	50	R\$ 150,00	R\$ 50,00	R\$ 120,00	R\$ 106,67	R\$ 120,00	R\$ 5.333,50

15	Cópia de Chave simples para porta e móveis	Unid.	8	R\$ 10,00	R\$ 8,00	R\$ 10,00	R\$ 9,33	R\$ 10,00	R\$ 74,64
6	Cópia de chave tetra	Unid.	20	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 30,00	R\$ 23,33	R\$ 20,00	R\$ 400,00
7	Extração de chave quebrada	Unid.	40	R\$ 70,00	R\$ 40,00	R\$ 66,67	R\$ 58,89	R\$ 66,67	R\$ 2.355,60
Subtotal:									R\$ 16.363,74

III 2 C SEDVICO DE DECONDI	CIONANEI	NTO DE MO	TOROMRAS						
•				as Servidas	s) (Terceiro	subsolo) (04 un	idades)		
			Preço Unitário					Total	
Descrição do Insumo	Unia.	Quant.	Preço 1	Preço 2	Preço 03	lviedia	iviediana	Considerado	
SERVICO ESP BOMBA KRT 40/65/80	unid.	1	R\$ 747,78			R\$ 747,78	R\$ 747,78	R\$ 747,78	
SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 10CV 2P	unid.	1	R\$ 1.620,43			R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,43	R\$ 1.620,43	
l:	•	•	•		•	,		R\$ 2.368,21	
mba submersa KSB, modelo k	RT F40-25	0/82XG (Ág	guas Pluviais) (Ter	ceiro e qua	arto subsolo	os) (02 unidades	s)	-	
Descrição do Insumo	Unid.	Quant	Preço Unitário			Mádia	Madiana	Total	
		Quant.	Preço 1	Preço 2	Preço 03	lviedia	iviediana	Considerado	
SERVICO ESP BOMBA KRT 40/65/80	unid.	1	R\$ 747,78			R\$ 747,78	R\$ 747,78	R\$ 747,78	
SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 10CV 2P	unid.	1	R\$ 1.620,43			R\$ 1.620,43	R\$ 1.620,43	R\$ 1.620,43	
l:		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	•		R\$ 2.368,21	
mba submersa KSB, modelo k	RT Draine	r 2000 (Ág u	as Pluviais) (Prim	eiro Subso	lo -Area ex	terna) (02 Uinid	ades)	•	
Descrisão de Incomo	l loid	Quant	Preço Unitário				Madiana	Total	
Descrição do Insumo	Unia.	Quant.	Preço 1	Preço 2	Preço 03	iviedia	iviediana	Considerado	
SERVICO ESP BOMBA KRT DRAINER 0,5 A 3CV	unid.	1	R\$ 562,97			R\$ 562,97	R\$ 562,97	R\$ 562,97	
SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 2CV 2P	unid.	1	R\$ 903,01			R\$ 903,01	R\$ 903,01	R\$ 903,01	
<u>:</u>			•		•	•	•	R\$ 1.465,98	
	mba submersa KSB, modelo K Descrição do Insumo SERVICO ESP BOMBA KRT 40/65/80 SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 10CV 2P I: mba submersa KSB, modelo K Descrição do Insumo SERVICO ESP BOMBA KRT 40/65/80 SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 10CV 2P I: mba submersa KSB, modelo K Descrição do Insumo SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 10CV 2P I: mba submersa KSB, modelo K Descrição do Insumo SERVICO ESP BOMBA KRT DRAINER 0,5 A 3CV SERVICO REBOBINAMENTO	mba submersa KSB, modelo KRT S40-25 Descrição do Insumo SERVICO ESP BOMBA KRT 40/65/80 SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 10CV 2P I: mba submersa KSB, modelo KRT F40-25 Descrição do Insumo SERVICO ESP BOMBA KRT 40/65/80 SERVICO ESP BOMBA KRT 40/65/80 SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 10CV 2P I: mba submersa KSB, modelo KRT Draine Descrição do Insumo Unid. SERVICO ESP BOMBA KRT Unid. SERVICO ESP BOMBA KRT Unid. SERVICO ESP BOMBA KRT DRAINER 0,5 A 3CV SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 2CV 2P unid.	mba submersa KSB, modelo KRT S40-250/82XG, 10 Descrição do Insumo Unid. SERVICO ESP BOMBA KRT 40/65/80 SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 10CV 2P I: mba submersa KSB, modelo KRT F40-250/82XG (Ág Descrição do Insumo Unid. SERVICO ESP BOMBA KRT 40/65/80 SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 10CV 2P I: mba submersa KSB, modelo KRT Drainer 2000 (Águ Descrição do Insumo Unid. SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 10CV 2P I: mba submersa KSB, modelo KRT Drainer 2000 (Águ Descrição do Insumo Unid. SERVICO ESP BOMBA KRT DRAINER 0,5 A 3CV SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 2CV 2P unid. 1	Descrição do Insumo	Descrição do Insumo Unid. Quant. Preço Unitário Preço 1 Preço 2	Descrição do Insumo Unid. Quant. Preço Unitário Preço 1 Preço 2 Preço 03	mba submersa KSB, modelo KRT S40-250/82XG, 10 CV (Esgoto e Águas Servidas) (Terceiro subsolo) (04 un de de la preço de la preço 1 de la preço 2 de la preço 03 de la preço 1 de la preço 2 de la preço 03 de la preço 1 de la preço 2 de la preço 03 de la preço 1 de la preço 2 de la preço 03 de la preço 1 de la preço 2 de la preço 03 de la preço 1 de la preço 03 de la preço 1 de la preço 03 de la preço 1 de la preço 1 de la preço 03 de la preço 1 de la preço 1 de la preço 03 de la preço 1 de la preço 03 de la preço 1 de la preço 03 de la preço 04 de la preço 1 de la preço 05 de la preço 05 de la preço 1 de la preço 05	Descrição do Insumo Unid. Unid. Quant. Preço Unitário Preço 2 Preço 03 R\$ 747,78 R\$ 747,78 R\$ 747,78 R\$ 747,78 R\$ 1.620,43 R\$ 1.62	

Motobo	mba KSB, modelo MEGABLOC	32-200 (Ág	ua potável) (Primeiro subso	lo) (02 unid	lades)			
tem	Descrição do Insumo	Unid.	Quant.	Preço Unitário			-Média	Mediana	Total
tem	Descrição do msumo	Oiliu.	Quant.	Preço 1	Preço 2	Preço 03	Ivieuia	iviculalia	Considerado
	SERVICO ESP BOMBA MGB 20 A 30CV	Unid.	1	R\$ 749,28			R\$ 749,28	R\$ 749,28	R\$ 749,28
2	SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 10CV 2P	Unid.	1	R\$ 1.296,34			R\$ 1.296,34	R\$ 1.296,34	R\$ 1.296,34
3	SERV REJUVENESCIMENTO CARCACA 132S	Unid.	1	R\$ 596,99			R\$ 596,99	R\$ 596,99	R\$ 596,99
Subtota	l:			-					R\$ 2.642,61
Motobo	mba KSB, Jockey, modelo HYD	ROBLOC M	I B 303 (Spr	rinkler) (Primeiro	Subsolo) (0	1 unidade)			
tem	Descrição do Insumo	Unid.	Quant.	Preço Unitário			-Média	Mediana	Total
tem	Descrição do Hisumo	Oilia.	Quant.	Preço 1	Preço 2	Preço 03	Ivieuia	ivieulalia	Considerado
	SERVICO ESP BOMBA HYD M 1,5 A 12,5CV	Unid.	1	R\$ 568,45			R\$ 568,45	R\$ 568,45	R\$ 568,45
2	SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 10CV 2P	Unid.	1	R\$ 1.296,34			R\$ 1.296,34	R\$ 1.296,34	R\$ 1.296,34
3	SERV REJUVENESCIMENTO CARCACA 132S	Unid.	1	R\$ 596,99			R\$ 596,99	R\$ 596,99	R\$ 596,99
Subtota	l:	•	•			•	-		R\$ 2.461,78
Motobo	mba KSB, modelo MEGABLOC	65-200 (Sp	orinkler) (P	rimeiro Subsolo) (02 unidade	e)			_
±0.00	Descrição do Insumo	Unid.	Quant.	Preço Unitário			-Média	Mediana	Total
tem	Descrição do Insumo	onia.	Quant.	Preço 1	Preço 2	Preço 03	Iviedia	iviediana	Considerado
	SERVICO ESP BOMBA MGB 20 A 30CV	Unid.	1	R\$ 749,28			R\$ 749,28	R\$ 749,28	R\$ 749,28
2	SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 6CV 2P	Unid.	1	R\$ 971,50			R\$ 971,50	R\$ 971,50	R\$ 971,50
3	SERV REJUVENESCIMENTO CARCACA 132S	Unid.	1	R\$ 596,99			R\$ 596,99	R\$ 596,99	R\$ 596,99
Subtota	l:	•	•	•	•		•	•	R\$ 2.317,77

Motobo	mba KSB, Jockey, HYDROBLOC	CN 1000 T,	(Hidrantes) (Primeiro Subso	olo) (02 Uni	idades)			
Item	Descrição do Insumo	Unid.	Quant.	Preço Unitário			-Média	Mediana	Total
iteiii	Descrição do msumo	Oiliu.	Quant.	Preço 1	Preço 2	Preço 03	ivicuia	iviculalia	Considerado
1	SERVICO ESP BOMBA HYD C/P	Unid.	1	R\$ 292,20			R\$ 292,20	R\$ 292,20	R\$ 292,20
2	SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 1CV 2P	Unid.	1	R\$ 691,16			R\$ 691,16	R\$ 691,16	R\$ 691,16
3	SERV REJUVENESCIMENTO CARCACA 80	Unid.	1	R\$ 466,03			R\$ 466,03	R\$ 466,03	R\$ 466,03
Subtota									R\$ 1.449,39
Motobo	mba KSB, modelo MEGABLOC	32-125 (Hid	rantes) (Pri	imeiro Subsolo) (02 Uinidad	les)		_	
Item	Descrição do Insumo	Unid.	Quant.	Preço Unitário			 Média	Mediana	Total
iteiii	Descrição do msumo	Oiliu.	Quant.	Preço 1	Preço 2	Preço 03	Ivieuia	IVICUIAIIA	Considerado
1	SERVICO ESP BOMBA MGB 20 A 30CV	Unid.	1	R\$ 749,28			R\$ 749,28	R\$ 749,28	R\$ 749,28
2	SERVICO REBOBINAMENTO MOTOR 6CV 2P	Unid.	1	R\$ 971,50			R\$ 971,50	R\$ 971,50	R\$ 971,50
3	SERV REJUVENESCIMENTO CARCACA 132S	Unid.	1	R\$ 1.361,05			R\$ 1.361,05	R\$ 1.361,05	R\$ 1.361,05
Subtota	l:	•	•			•	-		R\$ 3.081,83
Motobo	mba Jacuzy 2B-T, 2CV, (Espelh	o de água i	nterno) (02	unidades)					
Itom	Doscricão do Insumo	Linid	Ouant	Preço Unitário			Mádia	Madiana	Total
Item	Descrição do Insumo	Unid.	Quant.	Preço 1	Preço 2	Preço 03	Média	Mediana	Considerado
1	Serviço de recondicionamento de motobomba incluindo-se usinagem, soldagem, serviço de torno, desmontagem, montagem, limpeza e etc, para uma unidade de motobomba Jacuzy 2B-T, 2CV	Unid.	2	R\$ 600,00			R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00

2	Serviço de rebobinagem para uma unidade do motor da motobomba Jacuzy 2B-T, 2CV	Unid.	2	R\$ 600,00			R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
9	Serviço de pintura para uma unidade da motobomba Jacuzy 2B-T, 2CV	Unid.	2	R\$ 100,00			R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00
Subtota	l:			ļ	!			ļ	R\$ 2.600,00
Motobo	mba Jacuzy 3B-T, 3CV, (Espelh	o de água	externo) (0				_		
Item	Descrição do Insumo	Unid.	Quant.	Preço Unitário Preço 1	Preço Unitário Preço 1 Preço 2 Preço 03		Média Mediana		Total Considerado
1	Serviço de recondicionamento de motobomba incluindo-se usinagem, soldagem, serviço de torno, desmontagem, montagem, limpeza e etc, para uma unidade de motobomba Jacuzy 3B-T, 3CV	Unid.	2	R\$ 600,00			R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
2	Serviço de rebobinagem para uma unidade do motor da motobomba Jacuzy 3B-T, 3CV	Unid.	2	R\$ 800,00			R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
9	Serviço de pintura para uma unidade da motobomba Jacuzy 3B-T, 3CV	Unid.	2	R\$ 100,00			R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00
Subtota	l:			•			1	•	R\$ 3.000,00
Motobo	mba DANCOR, modelo DS 56-4	0 (01 uni	dade)						
Item	Descrição do Insumo	Unid.	Quant.	Preço Unitário			- Média	Mediana	Total
.,,	Descrição do misumo	J	2	Preço 1	Preço 2	Preço 03	IVICUIA	IVICUIAIIA	Considerado

1	Serviço de recondicionamento de motobomba incluindo-se usinagem, soldagem, serviço de torno, desmontagem, montagem, limpeza e etc, para uma unidade de motobomba DANCOR, modelo DS 56-40	unid.	1	R\$ 600,00			R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
2	Serviço de rebobinagem para uma unidade do motor da motobomba DANCOR, modelo DS 56-40	unid.	1	R\$ 600,00			R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
10	Serviço de pintura para uma unidade da motobomba DANCOR, modelo DS 56-40	unid.	1	R\$ 100,00			R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Subtotal:								•	R\$ 1.300,00
Subtotal do Anexo VIII.2.C - Serviço de Recondicionamento de Motobombas									R\$ 25.055,78

Total do Anexo VIII.2 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 42.419,52